



Trasmessa esclusivamente via PEC

Spett.le

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA/RIR
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA di Lecce
Servizio Ambiente e Polizia Provinciale
ambiente@cert.provincia.le.it

p.c.

ASL Lecce
Dipartimento Prevenzione
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Sindaco del comune di Ugento
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

ARPA
Direzione Generale
Direzione Scientifica
SEDE – posta interna

**OGGETTO: Discarica in gestione *post operativa* MONTECO srl, sita in Loc. Burgesi Ugento (LE) –
Trasmissione Rapporto di Prova n. 3852/2018 “pozzo area intorno all’ex discarica in loc.
Burgesi”.**

Rif. Vs. nota prot. n. 6891 del 25.06.18 (prot. ARPA n. 41853/2018)

Con riferimento ai contenuti della nota di codesto Servizio AIA/RIR richiamata in oggetto, ed in particolare alla richiesta rivolta alla scrivente Agenzia, si specifica che il pozzo presso cui è stato eseguito il campionamento **non** è uno dei pozzi di monitoraggio della discarica individuati nei provvedimenti autorizzativi dell’impianto MONTECO srl.

Il piezometro, a cui sono riferiti gli esiti analitici trasmessi, è uno dei n. 6 pozzi “di *area vasta*” esterni alla discarica utilizzati a suo tempo dal CNR per eseguire i campionamenti nell’ambito della delega di indagini della Procura di Lecce. Trattasi, specificatamente, del pozzo indicato con il n. 4 (vd. Fg1 allegata), che si attesta in falda superficiale e che, risultando privo di attrezzature di sollevamento, è stato campionato in modalità statica, come riferito nel verbale di campionamento NOVI/SC/35/18, allegato ai certificati analitici.


Tale pozzo n. 4, già oggetto di campionamento nella prima serie di indagini sulla falda svolta nel 2017, era l’unico ad aver dato esito di superamenti delle CSC di cui alla tab. 2 all.5 parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, anche per il parametro PCB (oltre che per i parametri Argento, Ferro e Nichel). Per tale motivo ARPA ha ritenuto necessario ripetere il campionamento, facendo seguito agli accordi stabiliti nello specifico tavolo tecnico istituito presso il competente Assessorato Regionale per la definizione del Piano di Indagini straordinario in Loc. Burgesi di Ugento (LE).

Nel merito, sullo stato del pozzo in questione, si era relazionato con nota prot. n. 38323/2017, che si allega alla presente, trasmessa a tutti gli Enti convocati nel tavolo tecnico.

Distinti saluti.

**Direttore DAP di Lecce
e UOC Servizio Territoriale**
Ing. Roberto BUCCI

Fig. 1 – Localizzazione pozzi indagati



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it