

CATENA DI CUSTODIA (CoC) - SERVIZI AMBIENTALI

**LASER LAB S.r.l.** Unipersonale,  
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.  
**Sede legale ed operativa:** Via Custozza, 31 - 66100 Chieti  
Tel. 0871 564343 - mail@laserlab.it  
**Sede operativa:** Via Camerata Picena, 385 - 00138 Roma  
Tel. 06 83973211 - lab.rm@laserlab.it

OFFERTAN. \_\_\_\_\_ ORDINE N. \_\_\_\_\_  
S-0519-05123 14-02-19-02269

CAMPIONATO  
 RITIRATO  
 ACCETTATO  
da RAIHO L.

Entrata operatore ora 08:30  
Firma Ditta \_\_\_\_\_  
Nominativo \_\_\_\_\_  
Uscita operatore ora \_\_\_\_\_  
Firma Ditta \_\_\_\_\_  
Nominativo \_\_\_\_\_

Uscita operatore ora 09:15  
Firma Ditta \_\_\_\_\_  
Nominativo \_\_\_\_\_  
Uscita operatore ora \_\_\_\_\_  
Firma Ditta \_\_\_\_\_  
Nominativo \_\_\_\_\_

Mod. PO-861\_Rev. 10 del 15/01/18  
N° **56844**

COMMITTENTE PROGETTO AMBIENTE BAGNO LEGGE PER SUE  
INDIRIZZO C/DA FORCELLARA SAN SERGIO  
CITTÀ 74016 MASSERA (TA)

TEMPERATURA DI TRASPORTO  
TEMP. ambiente   
TEMP. controllata   
 Campionato da terzi (specificare):

TEMPERATURA ALL'ARRIVO  
TEMP. ambiente   
TEMP. controllata \_\_\_\_\_ °C

CONSEGNARE PER IL \_\_\_\_\_  
URGENTE  PER IL \_\_\_\_\_  
L'URGENZA È SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELLA  
LASER LAB CON MAGGIORAZIONE PREZZI

Luogo di prelievo  
IMPIANTO DI BASTABILIZZAZIONE, SELEZIONE RSU  
ED ANNESSA DISCARICA DI SERVIZIO/SCORSO  
LOCALITÀ BURGESI - 73059 UGENTO (LE)

POS.	DESCRIZIONE CAMPIONI / CAMPIONAMENTI	Controcampiono interno	Aliquota ente controllo	PARAMETRI RICHIESTI	Ora prelievo	CAMPIONI N° CONTENITORI				BIANCHI N° CONTENITORI				NOTA	VERIFICHE ACCETTABILITÀ CAMPIONE
						Vetro	HDPE	Fiale	Altri	Vetri	HDPE	Fiale	Altri		
1	<u>ARQUE DI SECONDA PIOGGA S1</u>	N. _____ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>VEDI OFF</u>	<u>08:15</u>	<u>54</u>			<u>3</u>	<u>2</u>				<u>54-19-09426-066418</u>	CONFORME SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Contenitori danneggiati <input type="checkbox"/> Contenitori non idonei <input type="checkbox"/> Quantità insufficiente <input type="checkbox"/> Temperatura non conforme <input type="checkbox"/>
2		N. _____ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												CONFORME SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Contenitori danneggiati <input type="checkbox"/> Contenitori non idonei <input type="checkbox"/> Quantità insufficiente <input type="checkbox"/> Temperatura non conforme <input type="checkbox"/>
3		N. _____ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												CONFORME SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Contenitori danneggiati <input type="checkbox"/> Contenitori non idonei <input type="checkbox"/> Quantità insufficiente <input type="checkbox"/> Temperatura non conforme <input type="checkbox"/>
4		N. _____ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												CONFORME SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Contenitori danneggiati <input type="checkbox"/> Contenitori non idonei <input type="checkbox"/> Quantità insufficiente <input type="checkbox"/> Temperatura non conforme <input type="checkbox"/>
5		N. _____ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												CONFORME SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Contenitori danneggiati <input type="checkbox"/> Contenitori non idonei <input type="checkbox"/> Quantità insufficiente <input type="checkbox"/> Temperatura non conforme <input type="checkbox"/>

Note: PUNTO S2 NON CAMPIONATO PER QUANTITATIVO DI ACQUA INSUFFICIENTE  
RICHIESTA ANALISI PROT. N° 35/19 DEL 02/05/2019

Data \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
Nomi: Preposto RAIHO LARENZO Operatore \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

# PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.


Ugento, 31/05/2019


## DICHIARAZIONE

Oggetto: Impianto Complesso di selezione e biostabilizzazione RSU con annessa discarica di servizio/soccorso – acque di seconda pioggia punto di campionamento "S2".

I sottoscritti Mauro Francesco Lorusso, nato a Cosenza il 15/01/1974, in qualità di responsabile dell'impianto, e Lorenzo Raho, nato a Nardò il 21/07/1983, Tecnico campionario della ditta Laser Lab dichiarano

che in data 31/05/2019, non è stato possibile effettuare le operazioni di campionamento delle acque di seconda pioggia dal punto di campionamento "S2", in quanto risultato insufficiente il batente idrico in vasca.

Ugento li, 31/05/2019  
  
Mauro F. Lorusso

  
Lorenzo Raho

LECCE/TRE PROGETTO AMBIENTE S.U.R.L. – Società Unipersonale a Responsabilità Limitata

sogetta all'attività di direzione e coordinamento della FINMAR S.r.l.  
C.C.I.A.A. di Taranto n. iscrizione e P.IVA / C.F. 02648840730 - REA 160697

Sede legale ed Uffici Amministrativi:

Contrada "Forcellara San Sergio" snc, 74016 Massafra (TA) - Tel. 099/8807050 – 099/8807382 - Fax 099/8803313  
Impianto di Biostabilizzazione, selezione RSU ed annessa Discarica di Servizio/Soccorso:  
Località "Burgesi", 73059 Ugento (LE) – Tel. 0833/958548 – e-mail: resp.ugento@progetto-ambiente-le3.com