

LASER LAB S.r.l.

Via Custoza, 31
66100 CHIETI
Tel. 0871 564343 - www.laserlab.it

☒ CAMPIONATO
☐ RITIRATO
☐ ACCETTATO

Entrata operatore ora 08:45
Firma Ditta [Firma]
Nominativo LORESCO
Entrata operatore ora _____
Firma Ditta _____
Nominativo _____

Uscita operatore ora 10:10
Firma Ditta [Firma]
Nominativo LORESCO
Uscita operatore ora _____
Firma Ditta _____
Nominativo _____

Mod. PO-86/1 Rev. 0 del 15/12/14
N° **53150**

OFFERTA N. _____
ORDINE N. 102640/14

COMMITTENTE PROGETTO AMBIENTE SACCO LEGGE TRE SUE
INDIRIZZO c/a FORCULARA SAN SERGIO
CITTÀ 34016 MASSERA (TA)

TEMPERATURA DI TRASPORTO
☐ TEMP. ambiente
☒ TEMP. controllata

FARE PREVENTIVO ☐

CONSEGNARE PER IL _____
URGENTE ☐ PER IL _____
L'URGENZA È SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELLA
LASER LAB CON MAGGIORAZIONE PREZZI

Luofo di prelievo
IMPIANTO DI BIODIVERSITÀ, SELEZIONE RSU
ED ANNESSA DISCARICA DI SERVIZIO-SOCORSO
LOCALITÀ BUREGGI - 43059 UGENTO (LE)

☐ Campionato da terzi (specificare):
TEMPERATURA ALL'ARRIVO
TEMP. ambiente ☐
TEMP. controllata..... °C

POS.	DESCRIZIONE CAMPIONI / CAMPIONAMENTI	Controcampionio interno	Aliquota ente controllo	PARAMETRI RICHIESTI	Ora prelievo	CAMPIONI N° CONTENITORI					BIANCHI N° CONTENITORI					NOTA					VERIFICHE ACCETTABILITÀ CAMPIONE
						Vetro	HDPE	Fiale	Filtri	Vials	Altro	Vetro	HDPE	Fiale	Filtri	Vials	Altro				
1	ACQUE DI SECONDA PIOGGIA	N. _____	☐	VEDI OFF. PAC. 1	09:35	3				3	1 ster 1 site 1 flos										CONFORME SI ☐ NO ☐ Contentori danneggiati ☐ Contentori non idonei ☐ Quantità insufficiente ☐ Temperatura non conforme ☐
2		N. _____	☐																		CONFORME SI ☐ NO ☐ Contentori danneggiati ☐ Contentori non idonei ☐ Quantità insufficiente ☐ Temperatura non conforme ☐
3		N. _____	☐																		CONFORME SI ☐ NO ☐ Contentori danneggiati ☐ Contentori non idonei ☐ Quantità insufficiente ☐ Temperatura non conforme ☐
4		N. _____	☐																		CONFORME SI ☐ NO ☐ Contentori danneggiati ☐ Contentori non idonei ☐ Quantità insufficiente ☐ Temperatura non conforme ☐
5		N. _____	☐																		CONFORME SI ☐ NO ☐ Contentori danneggiati ☐ Contentori non idonei ☐ Quantità insufficiente ☐ Temperatura non conforme ☐

Note: CAMPIONATO SOLO PUNTO S1: PUNTO S2 NON CAMPIONATO PER LIVELLO IDRICO

RICHIESTA ANALISI PRAT N° 02/19 DEL 09/01/19 INSUFFICIENTE

Data 25/01/2019 Nomi: Preposto RAHO LORESCO Operatore _____

Firma Cliente [Firma] Firma Rolo Loreco Firma _____

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO
ACQUE ACS E ACN N°**

102640/14
PAC. 1

PT-192/1_rev0 del 27-12-2017
Nome file: PT-192/1_rev0 Pag 1 di 1

Committente: PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURI C/DA FORCELLARA SAN SERGIO - 74016 MASSAFRA (TA)					
Luogo di Prelievo: PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURI LOCALITA' BURGESI - 73059 UGENTO (LE)					
Responsabile Cliente LORUSSO					
Responsabile Campionamento RAHO LORENZO					
Procedura di Campionamento ☒ Acque di scarico: APAT 1030 + APAT 6010 ☐ Acque destinate al consumo umano ISO 5667-5+ ISO 19458 ☐ Altro					
Ordine di riferimento: 53150/1					
Condizioni atmosferiche durante il campionamento: ☐ Sereno ☒ Nuvoloso ☐ Neve ☐ Vento ☐ Nebbia ☐ Pioggia					
Temperatura Aria 8,3°C		Data e Ora di prelievo 25/01/2019 ORE 09:35			
Identificazione ACQUE DI SECONDA PIOGGIA					
Tipologia: ☐ Acqua di piscina ☐ Acqua destinata al consumo umano ☐ Acqua industriale ☐ Acqua di scarico ☐ Acqua di processo ☐ Acqua di mare ☐ Acqua di prima pioggia ☒ Acqua di seconda pioggia ☐ Percolato da discarica ☐ Acqua di lavaggio e di spurgo ☐ Altro					
Codice sonda 15-187	pH 8,39	Temper. °C 8,7	Conduc. (uS/cm)	O2 mg/l	O2 %
Redox mV	Cloro (mg/l)	Torbidità (NTU)	Altro		
Presenza di liquido surnatante ☒ NO ☐ SI spessore			Colore : /	Odore: /	
Acque di scarico ☒ Pozzetto finale di ispezione ☐ Pozzetto intermedio ☐ Serbatoio di accumulo ☐ Altro					
Presenza nel pozzetto di ☒ Acqua stagnante ☐ Acqua fluente Portata ☐ Costante ☐ Fluttuante			Corpo recettore ☐ Fogna ☐ Suolo ☐ Acqua superficiale		
Contenitore	Sede	Tipologia campionamento	Numero aliquote	Quantità (l)	Filtra to
PRC	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☒ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☒ IST	5	3 DA 4,170 2 DA 0,5	NO
AFT-ORG	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
MET	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☒ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☒ IST	2		NO
VOC	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☒ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☒ IST	3		NO
MB	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☒ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☒ IST	2	0,5	NO
IC	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☒ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☒ IST	1		NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO
	☐ PV ☐ BR ☐ CA ☐ GE ☐ PZ ☐ CH ☐ RM	☐ M 3h ☐ M 24h ☐ IST			NO

Note: RICHIESTA ANALISI PROT N° 02/19 DEL 09/01/19

Legenda:

PRC: Aliquota in bottiglia di vetro. Campionare almeno 500 ml
AFT-ORG: Aliquota in contenitore di plastica stabilizzata con H2SO4 da 250 ml
MET: Provettoni con tappo blu da 50 ml in plastica con HNO3
VOC: Vial da 40 ml in vetro stabilizzato con NaHSO4
IC: Provettoni con tappo rosso da 50 ml in plastica
MB: Contenitore in plastica sterile da 500 ml con tiosolfato
Responsabile campionamento

Raho Lorenzo

PROGETTO AMBIENTE
Responsabile Cliente
BACINO LECCE TRE SURI
Località Burgesi - 73059 UGENTO (LE)
COD. FISC. e P. IVA: 02648840730

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Ugento, 25/01/2019

DICHIARAZIONE


Oggetto: Impianto Complesso di selezione e biostabilizzazione RSU con annessa discarica di servizio/soccorso – acque di seconda pioggia punto di campionamento “S2”.

I sottoscritti Mauro Francesco Lorusso, nato a Cosenza il 15/01/1974, in qualità di responsabile dell'impianto, e Lorenzo Raho, nato a Nardò il 21/07/1983, Tecnico campionatore della ditta Laser Lab

dichiarano

che in data 25/01/2019, non è stato possibile effettuare le operazioni di campionamento delle acque di seconda pioggia dal punto di campionamento “S2”, in quanto è risultato insufficiente il battente idrico in vasca.

Ugento li, 25/01/2019


Mauro F. Lorusso

Lorenzo Raho

LECCE/TRE PROGETTO AMBIENTE S.u.r.l. – Società Unipersonale a Responsabilità Limitata

soggetta all'attività di direzione e coordinamento della FINMAR S.r.l.

C.C.I.A.A. di Taranto n. iscrizione e P.IVA / C.F. 02648840730 - REA 160697

Sede legale ed Uffici Amministrativi:

Contrada “Forcellara San Sergio” snc, 74016 Massafra (TA) - Tel. 099/8807050 – 099/8807382 - Fax 099/8803313

Impianto di Biostabilizzazione, selezione RSU ed annessa Discarica di Servizio/Soccorso:

Località “Burgesi”, 73059 Ugento (LE) – Tel. 0833/958548 – e-mail: resp.ugento@progetto-ambiente-le3.com