



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**SERVIZIO AIA/RIR**

Trasmissione a mezzo fax e/o  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Nota trasmessa a mezzo pec**

**Al Gestore MONTECO srl**  
Installazione di Ugento  
Località "Masseria Burgesi"  
[montecosrl@arubapec.it](mailto:montecosrl@arubapec.it)

**Arpa Puglia – DAP Lecce**  
[dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
20/11/2017 - 0010982  
Prot. Uscita - Registro: Protocollo Generale

**e.p.c.**

**Provincia di Lecce**  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

**Comune di Ugento**  
[protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it)

**Sezione Vigilanza Ambientale**  
[sezione.vigilanzaambientale@regione.puglia.it](mailto:sezione.vigilanzaambientale@regione.puglia.it)

**Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica**  
[serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

**Assessore Regionale Qualità  
dell'Ambiente**  
[segreteria.ambiente@regione.puglia.it](mailto:segreteria.ambiente@regione.puglia.it)

**Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**  
[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce**

**OGGETTO:** Monteco srl – Discarica di Ugento (LE). Diffida ai sensi  
dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi.  
Prescrizioni nei confronti del Gestore.



**Premesso che:**

- Con nota prot. 68791-12 del 10 novembre 2017, acquisita al prot. 10733 del 13/11/2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ARPA Puglia ha trasmesso il “Rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale straordinaria relativo all’impianto MONTECO srl sito in Ugento alla località Masseria Burgesi” relativo all’ispezione svolta in sito nei giorni 31 agosto, 5-8-28 settembre e 4-6-11 ottobre 2017.
- Il richiamato rapporto, redatto considerando tutte le attività svolte ai sensi dell’art. 29-decies della parte seconda del D.lgs 152/06 e smi con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, descrive puntualmente le evidenze raccolte durante l’ispezione con l’indicazione di non conformità accertate corredate da relativa proposta delle misure da adottare secondo quanto previsto dall’art. 29-decies comma 6 del Testo Unico Ambientale nonché le criticità e condizioni per il Gestore correlate di azioni proposte a seguire;
- Con nota prot. 70093- 146 del 16/11/2017, ARPA Puglia DAP Lecce ha informato questa Autorità Competente dell’impossibilità di procedere ai campionamenti in modalità statica delle acque sotterranee a causa delle opposizioni del Gestore.

**Visti:**

- L’art. 7 della LR 17/2007, l’art. 35 della LR 19/2010 e l’art. 1 della LR 3/2014;
- il D.Lgs. 152/06 e smi – parte seconda: «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*»;

**Atteso che:**

- l’art. 29-decies del Decreto Legislativo 152/06 e smi al comma 9 stabilisce che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattordicesimo, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
  1. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità, nonché un termine entro cui, fermi



restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

2. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno;
  3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
  4. alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
- l'art. 29-quattordicesimo del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. disciplina le sanzioni indicando al comma 3 che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:*
- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa
  - b) ....;
  - c) ....”

**Ritenuto necessario**, alla luce del Rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale straordinaria presso l'installazione della MONTECO srl di Ugento, inerente al mancato rispetto di prescrizioni autorizzative di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale n. 6 del 4 maggio 2016, riesaminata dalla




DD 59 del 27 aprile 2017 relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo, dare applicazione all'art. 29 decies, comma 9 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e smi, al fine di garantire la corretta conduzione dell'impianto.

si intima

al Gestore MONTECO srl – discarica di rifiuti non pericolosi, ubicata nel comune di Ugento (LE) in località “Masseria Burgesi” formale diffida:

1. Al rigoroso rispetto della prescrizione dell'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla non conformità n. 4 della tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale straordinaria allegata alla presente;
2. Alla definizione, entro il termine di 30 giorni, delle pratiche amministrative con il GSE al fine di rimettere in esercizio, nel più breve tempo possibile, l'impianto di produzione di energia da biogas;
3. A realizzare, entro 30 giorni, idoneo pozzetto di by-pass che separi le acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia;
4. A svuotare immediatamente la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e successivamente provvedere allo svuotamento della stessa entro le 48 ore successive all'evento atmosferico;
5. A consentire, con immediatezza, ad ARPA Puglia l'esecuzione dei campionamenti in modalità statica delle acque sotterranee come da prescrizione di cui al punto n. 1 della DD 59 del 27 aprile 2017;
6. A trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, una relazione agli Enti in indirizzo indicante le motivazioni che hanno comportato le non conformità soprarichiamate di cui ai rilievi indicati ai punti 4, 13, 19 e 20 della tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale straordinaria allegata alla presente;

Nel contempo,



si prescrive

7. da subito, l'estrazione e l'invio a smaltimento del percolato almeno ogni 2 giorni (cfr. punto 16 della tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale straordinaria allegata alla presente)

e si dispone che

8. il Gestore presenti agli Enti in indirizzo, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, una relazione con indicazione/registrazione delle modalità risolutive delle criticità e condizioni per il Gestore di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 della tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale straordinaria allegata alla presente;
9. ARPA Puglia DAP LECCE effettui un sopralluogo presso l'installazione in esame, immediatamente a valle del ripristino da parte del Gestore del regolare esercizio dell'impianto e della trasmissione delle relazioni di cui ai punti 6 e 8 sopraindicati, al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate.

AP AIA

Ing. Paolo GAROFOLI

Il Dirigente della Sezione  
Dott.ssa Antonietta RICCIO

Il Dirigente del Servizio (ad interim)

Dott. Giuseppe MAESTRI

Allegati:

- Rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale straordinaria relativo all'impianto MONTECO srl sito in Ugento alla località "Masseria Burgesi" – prot. 68791-12 del 10/11/2017
- Nota prot. 70093-146 del 16/11/2017 di ARPA Puglia