



Trasmessa esclusivamente via PEC

Spett.le MONTECO SRL  
[montecosrl@arubapec.it](mailto:montecosrl@arubapec.it)

REGIONE PUGLIA  
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche  
[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

REGIONE PUGLIA  
 Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

REGIONE PUGLIA  
 Settore Ciclo Rifiuti e Bonifica  
[serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it)

ASL LECCE Dipartimento di Prevenzione  
[dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)

PROVINCIA di LECCE  
 Servizio Ambiente e Polizia Provinciale  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

COMUNE DI UGENTO  
[protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** Attività di controllo straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - **Integrazione** al Rapporto Conclusivo delle attività d'ispezione ambientale straordinaria relativa all'impianto MONTECO SRL sito in Ugento alla località "Masseria Burgesi".

Con riferimento all'attività di controllo richiamata in oggetto, si trasmette la relazione integrativa con relativa tabella conclusiva a completamento del Rapporto Conclusivo già trasmesso con nota prot. 68791 del 10/11/2017. Nella stessa sono contenuti i riscontri rilevati dalla struttura specialistica della Direzione Scientifica di Arpa Puglia (C.R.A.) di cui era stato chiesto l'intervento.

Con l'occasione si precisa che l'argomento esposto al punto 1 della tabella allegata alla presente nota è stato già riportato al punto n. 2 della tabella allegata al Rapporto Conclusivo già trasmesso con la citata nota prot. 68791 del 10/11/2017.

Restando a completa disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento s'inviando distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento  
 Dott. Ing. Roberto BUCCI

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**  
**UO Impiantistico e Rischio Industriale**  
 Viale Don Minzoni 8, 73100 Lecce  
 tel. 0832 215371 fax 0832 215371  
 e-mail: [daple.impianti@arpa.puglia.it](mailto:daple.impianti@arpa.puglia.it)



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Alla c.a. **Direttore DAP LECCE**  
**Dott. Ing. Roberto Bucci**

p.c. **Direttore Generale**  
**Direttore Scientifico**

**OGGETTO: Attività di controllo straordinario effettuata ai sensi dell'art. 26-decies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Relazione Integrativa a seguito delle attività di verifica svolte durante il sopralluogo c/o l'impianto MONTECO srl sito in Ugento alla località "Masseria Burgesi".**

In riferimento al sopralluogo svolto dal personale del CRA in data 22/11/2017 (nota prot. ARPA n.71515 del 22/11/2017) nell'impianto in oggetto, si trasmette la presente quale Relazione Integrativa al Rapporto Conclusivo di Ispezione Straordinaria redatto da codesto Dipartimento (prot. ARPA n. 68791 del 10/11/2017).

Il sopralluogo è stato eseguito per verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA (Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 6 del 04.05.2016) relative alle emissioni in atmosfera, sia dal punto di vista impiantistico che del rispetto dei parametri richiesti dall'autorizzazione.

I funzionari del CRA hanno preso visione:

- dei 10 punti di campionamento delle emissioni diffuse;
- del motore di recupero energetico (punto di emissione convogliata E1);
- della torcia di emergenza (punto di emissione convogliata E2).

In merito all'ubicazione dei 10 punti di campionamento delle emissioni diffuse, si è preso atto del fatto che gli stessi sono stati individuati dal Gestore lungo il perimetro del corpo di discarica come punti rappresentativi dell'intera area interessata (rif. pag. 13 di 20 della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 6 del 04.05.2016).

Per quel che riguarda la sezione relativa all'impianto per il recupero del biogas, i funzionari del CRA hanno riscontrato che al momento del sopralluogo sia il motore di recupero energetico (punto di emissione E1), che la torcia di emergenza (punto di emissione E2) risultavano non in funzione e che nessuno dei due punti di emissione risultava indicato da apposita cartellonistica. In corrispondenza del punto di emissione E1 (motore di recupero energetico) non risultava installato nessun bocchello di prelievo per consentire il campionamento dei fumi convogliati e nessuna piattaforma di prelievo. Per quanto riguarda la torcia di emergenza, il Gestore ha dichiarato che la tale torcia era spenta per insufficienza di gas da bruciare in quanto completamente smaltito nella giornata del 20.11.2017.

In merito alla prescrizione n. 25 del provvedimento autorizzativo (pag. 14 di 20 Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 6 del 04.05.2016), i funzionari di ARPA-Ufficio Odori hanno richiesto copia dei rapporti di prova relativi alle rilevazioni del parametro CH<sub>4</sub> effettuate nell'ambito del primo monitoraggio delle emissioni diffuse, comprendente tutti i parametri di cui alla L.R. 23/2015, in quanto non presenti agli atti dell'Agenzia né inseriti nella Relazione Annuale prodotta dal Gestore per l'anno 2016. A tal riguardo, il Gestore ha dichiarato che tali misurazioni sono state effettuate e ha successivamente trasmesso i relativi rapporti di prova ad ARPA con proprio prot. n. MT/3658/17 del 24/11/2017.

Si riportano sinteticamente di seguito gli esiti del sopralluogo (rilievi emersi nel corso della visita in sito), indicando anche lo stato di superamento delle eventuali criticità segnalate alla data di stesura della presente relazione.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**  
**Centro Regionale Aria**  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460252 Fax 080 5460200  
e-mail: [aria@arpa.puglia.it](mailto:aria@arpa.puglia.it)




Tabella conclusiva delle attività di sopralluogo

| n.  | Matrice ambientale | Rilievo   | Tipo di Rilievo           | Azioni da seguire                     |   | Note  |
|---|--------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
|   |                    |   |                           | Comunicazioni                         | Descrizione Sintetica   |   |
| <b>RILIEVI EMERSI NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO</b> |                    |   |                           |                                       |   |   |
| 1   | Altre componenti   | I punti emissivi relativi al motore di recupero energetico e alla torcia di emergenza, indicati nell'atto autorizzativo con le sigle E1 ed E2, non risultano materialmente identificati | Condizione per il gestore | Verbale di sopralluogo del 22/11/2017 | Identificare in modo idoneo i punti di emissione relativi al motore di recupero energetico e alla torcia di emergenza | Rilievo già emerso durante le attività di visita ispettiva sopralluogo del 31/08/2017 |

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**  
 Centro Regionale Aria  
 Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460252 Fax 080 5460200  
 e-mail: aria@arpa.puglia.it



|   |  |   |                |                        |   |  |
|---|--|---|----------------|------------------------|---|--|
| 2 | Punti di prelievo per le emissioni convogliate | In corrispondenza del punto di emissione E1 (motore di recupero energetico) non risulta installato nessun bocchello di prelievo che consenta il campionamento dei fumi convogliati e nessuna piattaforma di prelievo. | Non conformità | Comunicazione all'A.C. | Realizzare il punto di prelievo, la piattaforma di lavoro e il sistema di accesso secondo quanto indicato nel provvedimento autorizzativo | Il gestore ha trasmesso con propria nota prot. n. MT/3658/17 del 24/11/2017 quanto richiesto |
| 3 | Emissioni Diffuse                              | Mancata trasmissione dei Rapporti di Prova inerenti il parametro CH <sub>4</sub> misurato durante il primo monitoraggio delle sostanze odorigene come da prescrizione n.25  | Non conformità | Comunicazione all'A.C. | Il gestore dovrà trasmettere gli esiti del monitoraggio del parametro CH <sub>4</sub> agli Enti Interessati                               |  |

**Agencia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Centro Regionale Aria  
 Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460252 Fax 080 5460200  
 e-mail: aria@arpa.puglia.it



Il Dirigente Responsabile CRA  
Dott. Roberto Giua

P.O. Qualità dell'aria Bari  
Dott. Lorenzo Angiuli

Il gruppo di lavoro  
Dott. ssa A. Marzocca  
Dott. C. Capoccia  
P.Ch. A. Nicosia  
P.Ch. A. Recchia

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

**Centro Regionale Aria**  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460252 Fax 080 5460200  
e-mail: [aria@arpa.puglia.it](mailto:aria@arpa.puglia.it)

Codice Doc: 90-01-C4-B3-BD-6D-7F-8C-87-94-35-62-EB-DE-F9-FD-BB-1E-D3-12